



LEGENDA	
Przeznaczenie	Przewidywana liczba osób
Klasa odporności pożarowej	Powierzchnia
	Kierunek ewakuacji
	Drzwi ewakuacyjne
	Wyjście ewakuacyjne
	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
	Schody ewakuacyjne
	Gaśnica
	Hydrant wewnętrzny
	Instrukcja postępowania na wypadek pożaru
Budynek Ośrodka Kultury Ochota ul. Grójecka 75 Warszawa	
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego	
Data:	Grudzień 2012
Poziom:	Piwnica
Nr rysunku:	2